

**Российская Федерация**  
**Республика Башкортостан**

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**Объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

**Отчет о проведенном обследовании объекта:**  
**Муниципальное бюджетное образовательное**  
**учреждение дополнительного образования**  
**«Станция юных техников»**  
**ГО город Уфа Республики Башкортостан**  
**Адрес: Республика Башкортостан, г. Уфа,**  
**ул. Айская, 64а**

г. Уфа

2019 год

## ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

### Общие:

- **АИС** - автоматизированная информационная система
- **ВОГ** - Всероссийское общество глухих
- **ВОЗ** - Всемирная Организация Здравоохранения
- **ВОИ** - Всероссийское общество инвалидов
- **ВОС** - Всероссийское общество слепых
- **ВСН** - Ведомственные строительные нормы
- **ГОСТ Р** - Государственный стандарт РФ
- **ИОГВ** - исполнительный орган государственной власти
- **ИПР** - индивидуальная программа реабилитации инвалида (ребенка-инвалида)
- **КоАП** - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
- **КД** - коэффициент уровня доступности
- **МГН** - маломобильные группы населения
- **МДС** - Методические документы в строительстве
- **МКФ** - Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья
- **НПБ** - нормы пожарной безопасности
- **ООИ** - общественная организация инвалидов
- **ООН** - Организация объединенных наций
- **ОСИ** - объект социальной инфраструктуры
- **ОСЗН** - орган социальной защиты населения
- **ПД** - показатель состояния доступности
- **РДС** - Руководящий документ системы
- **РФ** - Российская Федерация
- **СНиП** - Строительные нормы и правила РФ
- **СО** - социальное обслуживание
- **СП** - Свод правил по проектированию и строительству
- **СПАС** - служба поддержки адаптивной среды
- **ТСН** - Территориальные строительные нормы
- **ТСР** - техническое средство реабилитации
- **УСО** - учреждение социального обслуживания

### **Категории инвалидов**

- Г - инвалиды с нарушениями слуха
- К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
- О - (ОДА) инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
- С - инвалиды с нарушениями зрения
- У - инвалиды с нарушениями умственного развития

### **Состояние доступности объекта (зоны)**

- ДП - доступно полностью
- ДЧ - доступно частично
- ДУ - доступно условно
- «ВНД» - временно недоступно

### **Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)**

- «А» - доступность всех зон и помещений - универсальная
- «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения
- «ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно
- «ВНД» - не организована доступность

### **Вид работ по адаптации (в соответствии с классификатором)**

- ТР - текущий ремонт
- ПСД - подготовка проектно-сметной документации
- Стр - строительство
- КР - капитальный ремонт
- Рек - реконструкция
- Орг - организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия

**АНКЕТА**  
**(информация об объекте)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ**  
**№ 1**

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Станция юных техников» городского округа город Уфа Республики Башкортостан

1.2. Адрес объекта: 450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Айская, д. 64а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- нежилые помещения на 2 этаже 279,1 кв.м.

1.4. Год постройки здания \_\_\_\_\_ последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019 г., капитального \_\_\_\_\_

**сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Положению, краткое наименование) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Станция юных техников» городского округа город Уфа Республики Башкортостан; МБОУ ДО «СЮТ»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Айская, д. 64а

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) – государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) – муниципальная

1.11. Вышестоящая организация Управление образования Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 450096, г. Уфа, ул. Орловская, 33

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1 Сфера деятельности образование

2.2 Виды оказываемых услуг – дополнительное образование

2.3 Форма оказания услуг: – на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: - дети всех возрастных категорий

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов – дети с нарушением речи

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 180 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – нет

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)**

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом – троллейбусы: 13, 13к, 21; маршрутное такси: 218, 220, 224, 230, 233, 270.

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м



- 3.2.2 время движения (пешком) 4 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) – нет
- 3.2.4 Перекрестки: есть, нерегулируемые
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет – есть
- Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет – нет

### 3.3 Вариант организации доступности (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт Организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт Организационные мероприятия Организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт Организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт Организационные мероприятия Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия
8.	<b>Все зоны и участки</b>	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия Индивидуальное решение с ТСР Организация альтернативной формы обслуживания

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Согласовано

Председатель БРО ВОИ

/ Ротов О. Л.

« » 2019 г.



Утверждаю

Председатель комиссии

/ Хажин А. Ф.

« » 2019 г.



## АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

№ 1

г.Уфа

Наименование территориального  
образования субъекта РФ

«26» марта 2019 г.

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Станция юных техников» городского округа город Уфа Республики Башкортостан

1.2. Адрес объекта: 450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Айская, д. 64а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- нежилые помещения на 2 этаже 279,1 кв.м.

1.4. Год постройки здания \_\_\_\_\_ последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019 г., капитального \_\_\_\_\_

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Положению, краткое наименование) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Станция юных техников» городского округа город Уфа Республики Башкортостан; МБОУ ДО «СЮТ»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Айская, д. 64а

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация – дополнительное образование

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом – троллейбусы: 13, 13к, 21; маршрутное такси: 218, 220, 224, 230, 233, 270.

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 4 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – нет

3.2.4 Перекрестки: есть, нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет – есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет – нет

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г, У) ДУ (С)		№ 1
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О, Г, У) ДУ (С)		№ 2, 3
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У) ДУ (О, С) ВНД (К)		№ 4-7
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г, У) ДУ (К, О, С) ВНД (К)		№ 8, 9
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У) ДУ (О, С) ВНД (К)		№ 10, 11
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, У, О) ДУ (С, Г)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности** Объект социальной инфраструктуры Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Станция юных техников» городского округа город Уфа Республики Башкортостан доступен частично для инвалидов с нарушением слуха и с умственными нарушениями. Для людей с нарушением зрения и с нарушением опорно – двигательного аппарата объект доступен условно, так как для адаптации необходимо организовать помощь со стороны сотрудника ОСИ для сопровождения к месту получения услуги. Для людей, пользующихся креслами – колясками, необходимо организовать альтернативную форму обслуживания на 1 этаже, технические решения невозможны.



#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт Организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт Организационные мероприятия Организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт Организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт Организационные мероприятия Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия
8.	<b>Все зоны и участки</b>	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия Индивидуальное решение с ТСП Организация альтернативной формы обслуживания

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере финансирования, 2019 - 2025 г. г.  
в рамках исполнения Плана проведения необходимых мероприятий по повышению значений показателей доступности объектов и предоставляемых услуг для инвалидов и МГН  
*(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации  
100 % доступность объекта для инвалидов  
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласование на Комиссии

*(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)*

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией *(собственником объекта)*;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается – не имеется

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на <u>3</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на <u>3</u> л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на <u>5</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на <u>3</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на <u>3</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>3</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Заместитель председателя

комиссии

Мустаева А. Х.

(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

Члены комиссии:

Вильданова А. Ф.

(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

Дополнительные члены комиссии:

Эксперт СДС ВОИ «Мир доступный для всех» Кожухов Максим Сергеевич

(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)

Эксперт СДС ВОИ «Мир доступный для всех» Галикеева Раля Габделхаевна


(Должность, Ф.И.О.)

  
(Подпись)



**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

МБОУ ДО «СЮТ» г. Уфа  
Наименование объекта

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		№ фото	Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	Виды работ
		есть/нет	№ на плане					
1.1	Вход (входы) на территорию	нет	-	-	-	-	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		 Фото № 1	Отсутствуют тактильные указатели направления движения по территории	С	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п. Ширина тактильной полосы 0,5-0,6 м. (п. 4.1.10 СП 59.13330.2012)	Текущий ремонт

1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	Отсутствуют выделенные парковочные места для инвалидов.	К, О, С, Г, У	Выделить не далее 50 м от входа в здание места для транспорта инвалидов, в том числе специализированные места для автотранспорта инвалидов, передвигающихся на кресле – коляске и обозначить их разметкой и знаками, принятыми ГОСТ Р 52289 и ПДД на поверхности покрытия стоянки, продублировать вертикальными знаками или знаком на вертикальной поверхности в соответствии с ГОСТ 12.4.026, расположенным на высоте от 1,5 до 2 м (п. 4.2.1 – 4.2.4, 5.5.1 СП 59.13330.2012; п. 5.2.1, 5.2.3, 5.2.4, 6.5.1 СП 59.13330.2016)	Текущий ремонт Организационные мероприятия		
	ОБЩИЕ требования к зоне		Фото № 1	Отсутствует специализированное место для автотранспорта инвалидов. Отсутствует система	К, О, С, Г, У	Выделить место для транспорта инвалидов и обозначить разметкой и знаками. В проектной документации должны быть предусмотрены	Текущий ремонт Организационные мероприятия	

			информации для МГН, с указанием доступных путей движения.		условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330.	
--	--	--	-----------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающей к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г, У) ДУ (С)		№ фото	к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ Текущий ремонт Организационные мероприятия


\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно


\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: территория, прилегающая к зданию (участок), имеет недостаток информационных составляющих (мнемосхемы на входах, тактильная и контрастная разметка); людям с нарушением зрения необходима помощь персонала.

**Приложение № 2**  
**к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ**  
**№ 1 от «26» марта 2019 г.**

**I Результаты обследования:**  
**2. Входа (входов) в здание**  
**МБОУ ДО «СЮТ» г. Уфа**  
 Наименование объекта

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		№ фото	Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане				Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
2.3	Входная площадка	есть	-		Входная площадка не соответствует требованиям нормативных документов.	К, О, С, Г	Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь: навес, водоотвод, а в зависимости от местных климатических условий - подогрев поверхности покрытия. Размеры входной площадки при открывании полотна дверей наружу должны быть не менее 1,4х2,0 м или 1,5х1,85 м. (п. 5.1.3 СП 59.13330.2012).	Капитальный ремонт

2.4	Двери (входные)	есть	 <p>Фото № 3</p>	<p>На прозрачных смотровых панелях отсутствует яркая контрастная маркировка.</p> <p>Дверь не оборудована доводчиками, обеспечивающими поддержку закрытия двери.</p> <p>Отсутствуют тактильные предупредительные полосы перед дверным проемом.</p>	С	<p>На прозрачных полотнах дверей следует предусмотреть яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, расположенную на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути. (п. 5.1.4.; 5.1.5 СП 59.13330.2012).</p> <p>Необходимо применять двери, обеспечивающие поддержку автоматического закрытия дверей, продолжительностью не менее 5 секунд. Следует использовать распашные двери с доводчиком (с усилием не более 19,5 Нм) (п. 5.1.6 СП 59.13330.2012).</p> <p>Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы должны иметь тактильные предупредительные указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026 (п. 5.2.3 СП 59.13330.2012).</p>	<p>Организационные мероприятия</p> <p>Текущий ремонт</p> <p>Организационные мероприятия</p>
				<p>К, О</p> <p>Дверь не оборудована доводчиками, обеспечивающими поддержку закрытия двери.</p>	С	<p>Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы должны иметь тактильные предупредительные указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026 (п. 5.2.3 СП 59.13330.2012).</p>	<p>Текущий ремонт</p>



2.5	Тамбур	нет	-	-	Отсутствуют	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне		Фото № 2, 3	Отсутствуют тактильные указатели перед входной дверью. На входных дверях отсутствуют прозрачные смотровые панели.	К, О, С, Г, У	Необходимо оборудовать дверь тактильными указателями и контрастной маркировкой.	Капитальный ремонт Текущий ремонт	Капитальный ремонт Организационные мероприятия

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание		ДЧ-И (К, О, Г, У) ДУ (С)	Фото № 2, 3	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия

\* указывается: ДПП-В - доступно полностью всем; ДПИ (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНИД - недоступно


\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания


Комментарий к заключению: Для людей с нарушением зрения вход в здание доступен условно, так как требуется помощь персонала: отсутствуют визуальные и тактильные средства.



### I Результаты обследования:

#### 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)

МБОУ ДО «СЮТ» г. Уфа  
Наименование объекта

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		№ фото	Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов		Виды работ
		есть/нет	№ на плане				Содержание	Содержание	
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерей, балкон)	есть		 Фото № 4	Отсутствует предупредительная информация о препятствиях (перед дверными проемами и поворотами коммуникационных путей).	С	Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные предупредительные указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. Рекомендуется предусматривать световые маячки. Зоны "возможной опасности" с учетом проекции движения дверного полотна должны быть обозначены	Текущий ремонт	

				контрастной цвету окружающего пространства краской для разметки. (п. 5.2.3 СП 59.13330.2012)	
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	 <p>Фото № 5</p>	<p>Краевые ступени лестничных маршей не выделены цветом или фактурой.</p> <p>С, О</p> <p>Верхнюю и нижнюю ступени в каждом марше эвакуационных лестниц следует окрашивать в контрастный цвет или применять тактильные предупредительные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола, шириной 0,3 м (п.5.2.31 СП 59.13330.2012).</p> <p>О, С</p> <p>Вдоль обеих сторон всех лестниц необходимо устанавливать отражатели с поручнями. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м). Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3 м (0,27-0,33 м) и иметь не травмирующее завершение. 16 Поручни рекомендуются применять округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м. (пп. 5.2.15; 5.2.16 СП 59.13330.2012).</p>	Текущий ремонт
				<p>Поручни не соответствуют требованиям нормативных документов.</p> <p>Капитальный ремонт</p>	

3.3	Ландус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский	нет	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть		Дверь эвакуационного выхода не контрастна со стеной. Двери на путях эвакуации имеют ненормативные пороги от 0,03 м до 0,06м и ненормативную ширину от 0,74 м до 0,82 м.	С	Двери на путях эвакуации должны иметь окраску, контрастную со стеной. (п.5.2.4 СП 59.13330.2012)	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т. ч. зоны безопасности)	есть		Эвакуационные выходы не соответствуют требованиям доступности для людей на креслах-колясках и с нарушением опорно-двигательного аппарата. Отсутствуют зоны безопасности.	К, О	Если по расчету невозможно обеспечить своевременную эвакуацию всех МГН за необходимое время, то для их спасения на путях эвакуации следует предусматривать зоны безопасности, в которых они могут находиться до прибытия спасательных подразделений, либо из которых они могут эвакуироваться более продолжительное время и (или) спасаться самостоятельно по прилегающей	Капитальный ремонт Организационные мероприятия

						незадымляемой лестничной клетке или пандусу. На планах эвакуации должны быть обозначены места расположения зон безопасности. (пп. 5.2.27; 5.2.30 СП 59.13330.2012)	
ОБЩИЕ требования к зоне	Фото № 4-7	Ненормативные поручни, пороги и ширина дверей. Эвакуационные выходы не соответствуют требованиям	К, О, С, Г, У	Следует установить поручни и обустроить тактильно-контрастные средства предупреждения в соответствии с нормативными документами. Проектные решения зданий и сооружений должны обеспечивать безопасность посетителей в соответствии с требованиями "Технического регламента о безопасности зданий и сооружений", "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" и ГОСТ 12.1.004с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий, их численности и места предполагаемого нахождения в здании или сооружении.	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия		



## II Заключение по зоне:


Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У) ДУ (О, С) ВНД (К)		Фото № 4-7	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия


\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Для людей на креслах-колясках пути эвакуации недоступны. Для людей с опорно-двигательными нарушениями и нарушением зрения необходима помощь персонала. Отсутствуют визуальные и тактильные средства информации о препятствиях, а также звуковые и световые средства информации.

**И Результаты обследования:**  
**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**  
**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**  
**МБОУ ДО «СЮТ» г. Уфа**  
Наименование объекта

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		№ фото	Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	Виды работ	
		есть/нет	№ на плане						
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		 <p style="text-align: center;">Фото № 8</p>	<p>Двери в кабинеты имеют ненормативную ширину 0,79 м и ненормативные пороги 0,03-0,06 м.</p> <p>Информирующие обозначения помещения не соответствуют требованиям нормативных документов. Не дублируются рельефными знаками (шрифтом Брайля).</p>	К, О	<p>Ширина дверных проемов должна быть не менее 0,9 м. Высота порогов не должна превышать 0,014 м. (п.5.2.4 СП 59.13330.2012)</p> <p>Следует установить информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками п. 3.6</p>	Капитальный ремонт	Организационные мероприятия

4.2	Зальная форма обслуживания	нет	 <p>Фото № 9</p>	Дверь в зал имеет ненормативную ширину 0,8 м и ненормативный порог 0,06 м.  Информирующие обозначения помещения не соответствуют требованиям нормативных документов. Не дублируются рельефными знаками (ширифтом Брайля).	К, О	Ширина дверных проемов должна быть не менее 0,9 м. Высота порогов не должна превышать 0,014 м. (п.5.2.4 СП 59.13330.2012)	Капитальный ремонт
4.3	Пригласочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуальн ото обслуживания	нет	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне		Фото № 8, 9	Ненормативная ширина дверей и высота порогов. Недостаток визуальной и тактильной информации.	С	Необходимо обеспечить беспрепятственный доступ в кабины для МГН, в том числе для людей, пользующихся креслом-коляской.	Капитальный ремонт Организационн ые мероприятия

### III Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г, У) ДУ (К, О, С) ВНД (К)		Фото № 8, 9	Капитальный ремонт Организационные мероприятия Организация альтернативной формы обслуживания

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания



Комментарий к заключению: Зона целевого назначения объекта недоступна для категории МГН (К) ввиду нахождения объекта на 2 этаже здания без лифта. Рекомендуется организация обслуживания данной категории МГН на первом этаже здания.

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

МБОУ ДО «СЮТ» г. Уфа

Наименование объекта

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		№ фото	Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов		Виды работ
		есть/нет	№ на плане				Содержание	Содержание	
5.1	Туалетная комната	есть		 <p>Фото № 10</p>	Двери в туалетные комнаты имеют ненормативную ширину 0,6 м и ненормативные пороги 0,06 м.	К, О	Ширина дверных проемов должна быть не менее 0,9 м. Высота порогов не должна превышать 0,014 м. (п.5.2.4 СП 59.13330.2012).	Капитальный ремонт	
				 <p>Фото № 11</p>	Размеры и оборудование туалетных кабин не соответствует нормативам. Одна из дверей туалетных комнат открывается вовнутрь.	К, О, С, Г, У	Доступная кабинка в общей уборной должна иметь размеры в плане не менее, м: ширина - 1,65, глубина - 1,8, ширина двери - 0,9. В кабине рядом с унитапом следует предусматривать пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине	Капитальный ремонт Организационные мероприятия	



				<p>У двери туалетной комнаты отсутствуют специальные оповещательные знаки о назначении помещения.</p>	<p>К, О, С, Г</p>	<p>должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Должны быть установлены откидные опорные поручни, штанги, поворотные или откидные сидения. Доступные для МГН санитарно-бытовые кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации для связи с помещением постоянного дежурного персонала. Двери должны открываться наружу (пп. 5.3.3; 5.3.6 СП 59.13330.2012).</p>	<p>Организационные мероприятия</p>
5.2	Душевая/ванн ая комната	нет	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-

ОБЩИЕ требования к зоне		Фото № 10, 11	Туалетная комната не соответствует требованиям нормативных документов.	К, О, С, Г, У	Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевалных, универсальные кабины в уборных и душевых, ваннх. (п.5.3.1 СП 59.13330.2012).	Капитальный ремонт Организационные мероприятия
-------------------------	--	---------------	------------------------------------------------------------------------	---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У) ДУ (О, С) ВНД (К)		Фото № 10, 11	Капитальный ремонт Организационные мероприятия

\* указывается: ДП-В - Доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – Доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - Доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – Доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - Доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: санитарно-гигиенические помещения недоступны для людей, передвигающихся на кресле-коляске; для людей с нарушениями зрения и опорно-двигательного аппарата необходима помощь персонала.

**I Результаты обследования:**  
**6. Системы информации на объекте**  
МБОУ ДО «СЮТ» г. Уфа  
Наименование объекта

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото			Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Визуальные средства не соответствуют требованиям нормативных документов	К	Системы средств информации и сигнализации об опасности, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения, должны быть комплексными и предусматривать визуальную информацию с указанием направления движения и мест получения услуги. Они должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264 (п. 5.5.2 СП 59.13330.2012)	Организационные мероприятия

6.2	Акустические средства	нет		Отсутствуют акустические средства получения информации.	Г	Обеспечить доступность системы сигнализации о возникновении чрезвычайной ситуации за счет визуальных средств и организационных решений для людей с нарушением слуха (п. 5.5.2 СП 59.13330.2012).	Организационные мероприятия Индивидуальные решения с ТСР
6.3	Тактильные средства	нет		Отсутствуют тактильные средства получения информации  Перед дверями, поворотами и лестницей нет тактильной и/или предупредительной полосы.	С	Предусмотреть тактильную разметку для людей с нарушением зрения, огибающую информацию о помещениях в здании, специальных сервисах для людей с инвалидностью и т.д. (п. 7.1.8 СП 59.13330.2012).  Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные предупредительные указатели и/или контрастно окрашенную поверхность.	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне			Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплектными для всех категорий	К, С, О, Г, У	Система средств информации должна обеспечивать: - непрерывность информации, - ориентирование и	Организационные мероприятия Текущий ремонт Индивидуальн

				инвалидов (Визуальными, звукowymi и тактильными) и соответствовать ГОСТ.		Опознание объектов и мест посещения; - возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.	ые решения с ТСР
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДЧ-И (К, У, О) ДУ (С, Г)			Организационные мероприятия Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: ДШ-В - доступно полностью всем; ДШ-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: система информации на объекте доступна частично для МГН категории (К, О, У). для остальных категорий доступна условно, так как для получения информации требуется помощь со стороны сотрудников ОСИ.




Согласовано

Председатель БРО ВОИ

Ротов О. Л.

«    »    2019 г.



Утверждаю

Председатель комиссии

Хажин А. Ф.

«    »    2019 г.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры  
№ 1**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Станция юных техников» городского округа город Уфа Республики Башкортостан
- 1.2. Адрес объекта: 450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Айская, д. 64а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- нежилые помещения на 2 этаже 279,1 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания \_\_\_\_\_ последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019 г., капитального \_\_\_\_\_

**сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Положению, краткое наименование) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Станция юных техников» городского округа город Уфа Республики Башкортостан; МБОУ ДО «СЮТ»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Айская, д. 64а
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) – государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) – муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация Управление образования Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 450096, г. Уфа, ул. Орловская, 33

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

- 2.1 Сфера деятельности образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг – дополнительное образование
- 2.3 Форма оказания услуг: – на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: - дети всех возрастных категорий
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов – дети с нарушением речи
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 180 человек
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – нет

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом – троллейбусы: 13, 13к, 21; маршрутное такси: 218, 220, 224, 230, 233, 270.

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 4 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) – нет

3.2.4 Перекрестки: есть, нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* – есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* – нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г, У) ДУ (С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О, Г, У) ДУ (С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У) ДУ (О, С) ВНД (К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г, У) ДУ (К, О, С) ВНД (К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У) ДУ (О, С) ВНД (К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, У, О) ДУ (С, Г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ



\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности Объект социальной инфраструктуры Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Станция юных техников» городского округа город Уфа Республики Башкортостан»** доступен частично для инвалидов с нарушением слуха и с умственными нарушениями. Для людей с нарушением зрения и с нарушением опорно – двигательного аппарата объект доступен условно, так как для адаптации необходимо организовать помощь со стороны сотрудника ОСИ для сопровождения к месту получения услуги. Для людей, пользующихся креслами – колясками, необходимо организовать альтернативную форму обслуживания на 1 этаже, технические решения невозможны.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт Организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт Организационные мероприятия Организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт Организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Организационные мероприятия Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия
8.	<b>Все зоны и участки</b>	Капитальный ремонт Организационные мероприятия Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР Организация альтернативной формы обслуживания

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР (техническое средство реабилитации); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере финансирования, 2019 - 2025 гг.  
в рамках исполнения плана проведения необходимых мероприятий по повышению значений показателей доступности объектов и предоставляемых услуг для инвалидов и МГН  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации  
100 % доступность объекта для инвалидов

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):  
Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта  
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается – не имеется

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

### **5. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «26» марта 2019 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «26» марта 2019 г.
3. Решения Комиссии от «26» марта 2019 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575775

Владелец Сарманов Арсен Акрамович

Действителен с 25.04.2022 по 25.04.2023